

INDICAÇÃO Nº 20.440/2013

Indica ao governador Jaques Wagner, que autorize uma inspeção e completa reestruturação dos hidrantes localizados no município do Salvador

Exmo. Sr.

Dr. Marcelo Nilo

Presidente da Assembleia Legislativa

O deputado infrafirmado vem, com fulcro no que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requerer que a Mesa Diretora no uso das suas atribuições, solicite ao governador Jaques Wagner, que autorize uma inspeção e completa reestruturação dos hidrantes localizados no município do Salvador, que, segundo relatos, estão em péssimo estado de conservação, enferrujados e, o principal, chega a faltar água, como aconteceu no último incêndio no Pelourinho. A má instalação de hidrantes no Centro Histórico, por exemplo, impede o acesso da viatura em caso de ocorrências.

Salvador, três milhões de habitantes. E pelas ruas e avenidas afora, os 168 hidrantes, segundo fonte ligada ao Corpo de Bombeiros, além de serem insuficientes para atender a demanda da cidade, estão mal instalados e são de baixa precisão. Além disso, todos os equipamentos ligados às redes de abastecimento de água, que permitem a instalação de mangueiras e mangotes para o combate de incêndios, são de cor vermelha cuja vazão é menor – inferior a 1000 l/min. A informação que nos foi fornecida é a de que o correto seria que a cidade tivesse hidrantes também nas cores verde (superior a 2000 l/min) e amarela (entre 1000 e 2000 l/min).

Neste sentido, apelo ainda, para sensibilidade, qualidade sempre presente em meus pares, independentemente da coloração partidária, no sentido de aprovar e remeter imediatamente a presente indicação ao governador Jaques Wagner.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2013

Deputado J. Carlos

